

Banco Cashme	Data da solicitação 28/04/2026 18:03:30	Produto Diligência
Tipo de Inspeção Vistoria in loco	Nº da Proposta	Nº do Pedido
Matrícula 141.814	Nº Registro de Imóveis 15º Cartório De Registro De	

Proponente(s) [REDACTED]		
Data da vistoria 29/04/2026	Prestadora Arcane	Inspetor [REDACTED]
Local da vistoria Rua Vicente Góes e Aranha, 403 - Vila Tramontano - São Paulo - SP - 05691010		
O endereço do local divergiu do endereço do pedido? Não		

OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO

01 - O imóvel está ocupado? ☒ Não foi possível identificar	02 - Se sim, por quem? ☒ Não foi possível confirmar
03 - Informações pessoais do ocupante ou da pessoa acompanhante da Diligência (Nome, CPF, Telefone e E-mail) -	04 - Informações do Imóvel -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS

01 - O imóvel apresenta alguma patologia? Descreva abaixo e registre em fotos. -	02 - Imóveis Comerciais - Preencher resposta ou N/A. -
--	--

CONSIDERAÇÕES FINAIS

OBSERVAÇÕES

01 - Observações de Diligência

O vistoriador foi até o imóvel, chamou e não apareceu ninguém
Aparentemente o imóvel está ocupado, pois as janelas estavam abertas



Número do imóvel



Fachada do imóvel - vista 1



Fachada do imóvel - vista 2



Fachada do imóvel - vista 3



Janelas abertas



Logradouro esquerdo



Logradouro direito



Vizinho esquerdo



Número do vizinho direito



Vizinho direito