

Banco Cashme	Data da solicitação 10/11/2025 08:49:51	Produto Diligência
Tipo de Inspeção Vistoria in loco	Nº da Proposta	Nº do Pedido
Matrícula 106.376	Nº Registro de Imóveis 1	

Proponente(s)
[REDACTED]

Data da vistoria 12/11/2025	Prestadora Arcane	Inspetor [REDACTED]
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Local da vistoria
Rua Nossa Senhora do Sion, 1015 - Cidade Satélite - Atibaia - SP - 12941480

O endereço do local divergiu do endereço do pedido?
Não

OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO

01 - O imóvel está ocupado? ☒ Não	02 - Se sim, por quem? ☒ Imóvel vazio
03 - Informações pessoais do ocupante ou da pessoa acompanhante da Diligência (Nome, CPF, Telefone e E-mail) -	04 - Informações do Imóvel -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS

01 - O imóvel apresenta alguma patologia? Descreva abaixo e registre em fotos. -	02 - Imóveis Comerciais - Preencher resposta ou N/A. N/A
--	--

CONSIDERAÇÕES FINAIS

OBSERVAÇÕES

01 - Observações de Diligência

A prestadora relatou que o imóvel está vazio, não possui campainha e, após bater palmas, ninguém saiu. Embora seja uma construção que aparenta ser nova, ele está em um estado de abandono, com mato alto e sem luminárias instaladas.



Fachada Imóvel avaliando



Numero imóvel avaliando



Logradouro - Lado direito



Logradouro - Lado esquerdo



Vizinho direito



Vizinho esquerdo



Numero Vizinho esquerdo



Vizinho frontal