

Banco Cashme	Data da solicitação 28/05/2026 16:52:39	Produto Diligência
Tipo de Inspeção Vistoria in loco	Nº da Proposta	Nº do Pedido
Matrícula 98.545	Nº Registro de Imóveis 13º Oficial De Registro De Imóveis	

Proponente(s)
[REDACTED]

Data da vistoria 29/05/2026	Prestadora Arcane	Inspetor [REDACTED]
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Local da vistoria
Rua da Consolação, 1515 - Apt 210A- Bloco A - Consolação - São Paulo - SP - 01301000

O endereço do local divergiu do endereço do pedido?
Não

OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO

01 - O imóvel está ocupado? ☒ Não foi possível identificar	02 - Se sim, por quem? ☒ Não foi possível confirmar
03 - Informações pessoais do ocupante ou da pessoa acompanhante da Diligência (Nome, CPF, Telefone e E-mail) -	04 - Informações do Imóvel -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS


01 - O imóvel apresenta alguma patologia? Descreva abaixo e registre em fotos. -	02 - Imóveis Comerciais - Preencher resposta ou N/A. -
--	--

CONSIDERAÇÕES FINAIS

OBSERVAÇÕES

01 - Observações de Diligência

O vistoriador foi até o local, mais o porteiro informou que o condomínio não autoriza a passar informações dos moradores



Identificação do prédio



Número do prédio



Fachada do prédio - vista 1



Fachada do prédio - vista 2



Fachada do prédio - vista 3



Placa com nome da rua



Logradouro esquerdo



Logradouro direito



Número do vizinho esquerdo



Vizinho esquerdo



Número do vizinho direito



Vizinho direito