

Banco Cashme	Data da solicitação 30/10/2025 14:36:31	Produto Diligência
Tipo de Inspeção Vistoria in loco	Nº da Proposta	Nº do Pedido
Matrícula 133.924	Nº Registro de Imóveis 1	

Proponente(s)
[REDACTED]

Data da vistoria 06/11/2025	Prestadora Arcane	Inspetor [REDACTED]
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Local da vistoria
Avenida Pereira Teixeira, 211 - Centro - Barbacena - MG - 36200034

O endereço do local divergiu do endereço do pedido?
Não

OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO

01 - O imóvel está ocupado? ☒ Sim	02 - Se sim, por quem? ☒ Locatário
03 - Informações pessoais do ocupante ou da pessoa acompanhante da Diligência (Nome, CPF, Telefone e E-mail) DAVID CEOLIN BRITO / (32) 98808-8217	04 - Informações do Imóvel Imóvel de 1 pavimento com uma boa estrutura.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS

01 - O imóvel apresenta alguma patologia? Descreva abaixo e registre em fotos. Não.	02 - Imóveis Comerciais - Preencher resposta ou N/A. Imóvel misto.
---	--

CONSIDERAÇÕES FINAIS

OBSERVAÇÕES

01 - Observações de Diligência

Uma mulher estava na casa, mas se recusou a entender. O vistoriador percebeu que a empresa que está como cliente desta vistoria já fez palestra na faculdade na qual ele trabalha, então foi ele quem passou os dados de um dos proprietários.



Identificação avaliando



Fachada avaliando



Vista da rua



Vista da rua



Vizinho esquerdo



Vizinho esquerdo identificação



Vizinho direito



Vizinho direito identificação



Vizinho frontal



Vizinho frontal identificação