

Banco Cashme	Data da solicitação 25/03/2026 15:10:07	Produto Diligência
Tipo de Inspeção Vistoria in loco	Nº da Proposta	Nº do Pedido
Matrícula 42.116	Nº Registro de Imóveis Oficial do Registro de Imóveis de	

Proponente(s)
[REDACTED]

Data da vistoria 26/03/2026	Prestadora Arcane	Inspetor [REDACTED]
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Local da vistoria
Rua dos Rubis, s/n - Lote 03, Quadra 25 - Parque Bandeirante - Rio Verde - GO - 75905660

O endereço do local divergiu do endereço do pedido?
Não

OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO

01 - O imóvel está ocupado? ☒ Sim	02 - Se sim, por quem? ☒ Não foi possível confirmar
03 - Informações pessoais do ocupante ou da pessoa acompanhante da Diligência (Nome, CPF, Telefone e E-mail) -	04 - Informações do Imóvel Trata-se de uma edificação unifamiliar, composta por 1 pavimento, atendida por uma única instalação (medidor de água e medidor de energia). Coordenada: 17°47'30.9"S 50°54'45.0"W

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS

01 - O imóvel apresenta alguma patologia? Descreva abaixo e registre em fotos. Não.	02 - Imóveis Comerciais - Preencher resposta ou N/A. N/A.
---	---

CONSIDERAÇÕES FINAIS

OBSERVAÇÕES

01 - Observações de Diligência

É possível identificar que o imóvel está ocupado por conta dos móveis vistos pelas janelas abertas, mas o prestador tocou a campainha algumas vezes e ninguém atendeu.



Identificação avaliando



Fachada avaliando



Medidor de energia



Medidor de água



Vista da rua



Vista da rua



Vizinho esquerdo (SN)



Vizinho direito



Vizinho direito identificação