

Banco Cashme	Data da solicitação 22/05/2026 11:45:00	Produto Diligência
Tipo de Inspeção Vistoria in loco	Nº da Proposta	Nº do Pedido
Matrícula 51.338	Nº Registro de Imóveis 1º Ofício de Registro de Imóveis	

Proponente(s)
[REDACTED]

Data da vistoria 25/05/2026	Prestadora Arcane	Inspetor [REDACTED]
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Local da vistoria
Rua Suruí, SN - Qd 90 Lt 11 - Parque dos Carajás - Parauapebas - PA - 68317119

O endereço do local divergiu do endereço do pedido?
Não

OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO

01 - O imóvel está ocupado? ☒ Sim	02 - Se sim, por quem? ☒ Locatário
03 - Informações pessoais do ocupante ou da pessoa acompanhante da Diligência (Nome, CPF, Telefone e E-mail) A inquilina é a SIMONE BRITO - tel.: (94) 99128-9553. O proprietário é o MANUEL GADINO - tel.: (94) 99929-1925.	04 - Informações do Imóvel Trata-se de uma edificação residencial, atendida por uma única instalação (medidor de água e medidor de energia).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS

01 - O imóvel apresenta alguma patologia? Descreva abaixo e registre em fotos. -	02 - Imóveis Comerciais - Preencher resposta ou N/A. N/A.
--	---

CONSIDERAÇÕES FINAIS

OBSERVAÇÕES

01 - Observações de Diligência

É um imóvel residencial que está, atualmente, alugado.



Identificação avaliando



Fachada avaliando



Medidor de energia



Medidor de água



Vista da rua



Vista da rua



Vizinho frontal (SN)



Vizinho esquerdo (SN)



Vizinho direito



Vizinho direito identificação



Selfie do prestador