

Banco Cashme	Data da solicitação 14/11/2025 16:33:29	Produto Diligência
Tipo de Inspeção Vistoria in loco	Nº da Proposta	Nº do Pedido
Matrícula 267622	Nº Registro de Imóveis 1	

Proponente(s)
[REDACTED]

Data da vistoria 18/11/2025	Prestadora Arcane	Inspetor [REDACTED]
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Local da vistoria
Quadra QR 120 Conjunto 10, 1402/A - Residencial Villagio Tangará - Samambaia Sul (Samambaia) - Brasília - DF - 72304010

O endereço do local divergiu do endereço do pedido?
Não

OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO

01 - O imóvel está ocupado? ☒ Não foi possível identificar	02 - Se sim, por quem? ☒ Não foi possível confirmar
03 - Informações pessoais do ocupante ou da pessoa acompanhante da Diligência (Nome, CPF, Telefone e E-mail) -	04 - Informações do Imóvel -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS

01 - O imóvel apresenta alguma patologia? Descreva abaixo e registre em fotos. -	02 - Imóveis Comerciais - Preencher resposta ou N/A. -
--	--

CONSIDERAÇÕES FINAIS

OBSERVAÇÕES

01 - Observações de Diligência

Trata- se de uma vistoria de Diligencia.
O porteiro João Batista, informou que o apartamento esta ocupado, porem não tinha ninguém no momento, mais anotou o telefone e falou que vai repassar para o responsável.



Fachada do prédio



Identificação do prédio



Placa Logradouro



Logradouro -Lado esquerdo



Logradouro -Lado direito



Viizinho esquerdo



Identificação Vizinho esquerdo



Vizinho direito



Identificação Vizinho direito