

Banco Cashme	Data da solicitação 15/05/2026 17:51:16	Produto Diligência
Tipo de Inspeção Vistoria in loco	Nº da Proposta	Nº do Pedido
Matrícula 473.635	Nº Registro de Imóveis 9	

Proponente(s)
[Redacted]

Data da vistoria 21/05/2026	Prestadora Arcane	Inspetor [Redacted]
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Local da vistoria
Avenida Délio Maranhão, 200 - cobertura 2 bloco 4 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - 22630003

O endereço do local divergiu do endereço do pedido?
Não

OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO

01 - O imóvel está ocupado? ☒ Sim	02 - Se sim, por quem? ☒ Locatário
03 - Informações pessoais do ocupante ou da pessoa acompanhante da Diligência (Nome, CPF, Telefone e E-mail) Foi informado pelo o porteiro que o inquilino Pablo Alejandro mora no apartamento	04 - Informações do Imóvel Localização: 23°00'34.2"S 43°19'52.9"W

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS

01 - O imóvel apresenta alguma patologia? Descreva abaixo e registre em fotos. -	02 - Imóveis Comerciais - Preencher resposta ou N/A. -
--	--

CONSIDERAÇÕES FINAIS

OBSERVAÇÕES

01 - Observações de Diligência

Foi informado pelo o porteiro que o inquilino Pablo Alejandro mora no apartamento.
Foi deixado o contato do Eduardo junto ao porteiro.



Nome do condomínio e número



Fachada condomínio



Fachada condomínio



Fachada condomínio



Placa da rua



Rua lado direito



Rua lado esquerdo



Viiznho esquerdo(praia)



Vizinho direito