

Banco Cashme	Data da solicitação 22/06/2026 16:07:20	Produto Diligência
Tipo de Inspeção Vistoria in loco	Nº da Proposta	Nº do Pedido
Matrícula 96216	Nº Registro de Imóveis 1º Cartório de Registro de Imóveis	

Proponente(s)
[REDACTED]

Data da vistoria 23/06/2026	Prestadora Arcane	Inspetor [REDACTED]
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Local da vistoria
Rua João Gallego, 276 - Jardim das Bandeiras - Campinas - SP - 13051132

O endereço do local divergiu do endereço do pedido?
Não

OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO

01 - O imóvel está ocupado? ☒ Não foi possível identificar	02 - Se sim, por quem? ☒ Não foi possível confirmar
03 - Informações pessoais do ocupante ou da pessoa acompanhante da Diligência (Nome, CPF, Telefone e E-mail) -	04 - Informações do Imóvel Localização do imóvel: 22°57'21.9"S 47°05'21.9"W

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS

01 - O imóvel apresenta alguma patologia? Descreva abaixo e registre em fotos. -	02 - Imóveis Comerciais - Preencher resposta ou N/A. -
--	--

CONSIDERAÇÕES FINAIS

OBSERVAÇÕES

01 - Observações de Diligência

A prestadora foi ao local, mas, diante da fachada, não conseguiu identificar se o imóvel está ocupado. Ela tocou a campainha duas vezes e não foi atendida. A prestadora acha que a casa está ocupada porque havia um carro branco estacionado próximo ao imóvel.



Numeração imóvel avaliando



Fachada do imóvel avaliando



Medidor de luz



Medidor de água



Rua lado esquerdo



Rua lado direito



Número vizinho da frente



Vizinho da frente



Numeração vizinho esquerdo



Vizinho direito



Vizinho direito