

Banco Cashme	Data da solicitação 22/05/2026 09:18:08	Produto Diligência
Tipo de Inspeção Vistoria in loco	Nº da Proposta	Nº do Pedido
Matrícula 131.813	Nº Registro de Imóveis Registro de Imóveis da 3º Zona -	

Proponente(s)
[REDACTED]

Data da vistoria 25/05/2026	Prestadora Arcane	Inspetor [REDACTED]
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Local da vistoria
Rua Elvira Dendena, 17 - Hípica - Porto Alegre - RS - 91787193

O endereço do local divergiu do endereço do pedido?
Não

OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO

01 - O imóvel está ocupado? ☒ Não	02 - Se sim, por quem? ☒ Imóvel vazio
03 - Informações pessoais do ocupante ou da pessoa acompanhante da Diligência (Nome, CPF, Telefone e E-mail) -	04 - Informações do Imóvel Trata-se de uma edificação unifamiliar, atendida por uma única instalação (medidor de água e medidor de energia).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS

01 - O imóvel apresenta alguma patologia? Descreva abaixo e registre em fotos. -	02 - Imóveis Comerciais - Preencher resposta ou N/A. N/A.
--	---

CONSIDERAÇÕES FINAIS

OBSERVAÇÕES

01 - Observações de Diligência

O imóvel aparenta estar vazio e ninguém atendeu a prestadora. Um vizinho confirmou que ninguém mora no local e disse que não tem contato com o proprietário.



Identificação avaliando



Fachada avaliando



Medidor de energia



Medidor de água



Placa da rua



Vista da rua



Vista da rua



Vizinho frontal (SN)



Vizinho direito



Vizinho direito identificação



Vizinho esquerdo



Vizinho esquerdo identificação