

Banco Cashme	Data da solicitação 27/02/2026 13:43:47	Produto Diligência
Tipo de Inspeção Vistoria in loco	Nº da Proposta	Nº do Pedido
Matrícula 16.651	Nº Registro de Imóveis 1º RI SANTA MARIA	

Proponente(s) [REDACTED]		
Data da vistoria 03/03/2026	Prestadora Arcane	Inspetor [REDACTED]
Local da vistoria Rua Anselmo M. Soares, 200 - Camobi - Santa Maria - RS - 97110050		
O endereço do local divergiu do endereço do pedido? Não		

OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO

01 - O imóvel está ocupado? ☒ Sim	02 - Se sim, por quem? ☒ Não foi possível confirmar
03 - Informações pessoais do ocupante ou da pessoa acompanhante da Diligência (Nome, CPF, Telefone e E-mail) Nome Denise , não quis informar seu documento .	04 - Informações do Imóvel -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS

01 - O imóvel apresenta alguma patologia? Descreva abaixo e registre em fotos. -	02 - Imóveis Comerciais - Preencher resposta ou N/A. -
--	--

CONSIDERAÇÕES FINAIS

OBSERVAÇÕES

01 - Observações de Diligência

Durante a diligência de vistoria, a Sra. Denise atendeu o prestador de forma cordial. Ela informou que repassará o contato do Sr. Eduardo ao responsável, para que este entre em contato por meio do telefone da Cash Me, a fim de tratar sobre um possível acordo.



Fachada imóvel avaliando



Numero imóvel avaliando



Logradouro - Lado direito



Logradouro - Lado esquerdo



Vizinho direito



Vizinho esquerdo



Vizinho frontal