

Banco Cashme	Data da solicitação 15/07/2025 19:09:47	Produto Diligência
Tipo de Inspeção Vistoria in loco	Nº da Proposta	Nº do Pedido
Matrícula 8376	Nº Registro de Imóveis 5	

Proponente(s) [REDACTED]	
Data da vistoria 18/07/2025	Prestadora Arcane
Local da vistoria Rua Doutor Pedro Sampaio, 330 - Casa - De Lourdes - Fortaleza - CE - 60177020	Inspetor [REDACTED]
O endereço do local divergiu do endereço do pedido? Não	

OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO

01 - O imóvel está ocupado? ☒ Não	02 - Se sim, por quem? ☒ Imóvel vazio
03 - Informações pessoais do ocupante ou da pessoa acompanhante da Diligência (Nome, CPF, Telefone e E-mail) Não havia ninguém, no imóvel	04 - Informações do Imóvel -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS

01 - O imóvel apresenta alguma patologia? Descreva abaixo e registre em fotos. O inspetor não teve acesso ao interior do imóvel para avaliação	02 - Imóveis Comerciais - Preencher resposta ou N/A. N/A
--	--

CONSIDERAÇÕES FINAIS

OBSERVAÇÕES

01 - Observações de Diligência

Aparentemente o imóvel esta abandonado pois não há zeladoria ou cuidados com o imóvel a um longo tempo. O mesmo esta com uma placa de vende



Fachada avaliando



Numero avaliando



Vizinho esquerdo



Vizinho esquerdo numero



Vizinho frontal




Vizinho frontal numero



Vizinho direita



Vizinho direita numero



Vista 01 logradouro



Vista 02 logradouro